

Fietscommissie Anderlecht

- Fiche Project
- Fiche Veiligheid
- Fiche Inrichting

Datum van de vraag: woensdag 13 februari 2008

Auteur : Mario Tack

Situering : (straat, kruispunt, nummer)

Kruispunt: St Guidostraat-Dapperheidsplein-Kapittelstraat

Foto's van de situatie of schets:



Vraag :

Voor de werken aan het Dapperheidsplein kon men komende van de St Guidostraat zowel links of rechts afslaan op het Dapperheidsplein. Nu kan dit niet meer. In de Kapittelstraat zijn nog sporen van de BEV inrichting. Op het Dapperheidsplein zijn alle onderborden M2 en etc. verdwenen. Wanneer zullen deze borden worden teruggeplaatst. Dit is al meerdere keren gevraagd!



Motivering:

Door het ontbreken van de onderborden creëert men gevaarlijke situaties voor de fietsers. De automobilisten zijn zich niet meer bewust dat er tegenliggers zijn.