Fietscommissie Anderlecht

Fiche Project
Fiche Veiligheid
■ Fiche Inrichting

Datum van de vraag : woensdag 13 februari 2008

Auteur : Mario Tack

Situering : (straat, kruispunt, nummer

kruispunt Lustplein-Melckmanslaan

Foto's van de situatie of schets :

f1 f2

Huidige situatie
Ontbreken van onderbord M2 (f1, ontbreken onderbord M2

Vraag :

Plaatsen van onderbord M2 (f1 en plaatsen van onderbord M2 onder C31b
Het bord C31b met onderbord M2 ontbreekt ook op het tweede kruispunt Melckmans-Lustplein

Motivering :

Voor F1 duidelijk dat het hier om een BV gaat.

Voor F2 :duidelijk maken dat fietsers rechtsaf mogen.