

betreft: fietssnelweg – Lettenhofstraat - Avelgemstraat

Situatie:

Om van het Guldensporenpad een fietssnelweg te maken dienen enkele obstakels aangepast te worden. Zo is er geen verlichting voorzien langs het fietspad, wat een gevaarlijke situatie is in het donker. Zo is er slechts een verharde weg voorzien (geen asfalt) en steeds verschillend van structuur. Zo is het hobbelig in dit deel van het fietspad, alsook enkele putten, wat het zeer moeilijk maakt om te fietsen. Zo staan er palen op het fietspad die bijna niet zichtbaar zijn. Zo is er een zone gemengd verkeer (gemotoriseerd verkeer is toegelaten als garageweg) voorzien, wat een gevaarlijke situatie is.

Ons standpunt:

Het is noodzakelijk om verlichting te voorzien naar analogie met de strook die loopt van Kortrijk tot aan de Deerlijkstraat.

Het is noodzakelijk om het fietspad uit te voeren in asfalt of verharde materie.

Het is noodzakelijk om opvallende reflecterende palen te voorzien.

Het is de veiligste oplossing om een garageweg te voorzien. Zie als voorbeeld nabij de Harelbeekstraat. Een duidelijke scheiding tussen fietspad en garageweg zou best met witte lijnen aangegeven worden.

